

# ラビットスーパー・フロー S601B型 整備分解図


ラビット S 601 型が市販されたのは34年7月であるが、是年大型スクーターに用いてきたサイドバルブ・エンジンを廃し、2サイクル・エンジンを採用してひとつの変革をとげたものである。

そのほか、すでに数年車好評を得てきたトルコンの性能向上もさることながら、密閉オイルバス式チェンドライブ、後輪緩衝に油圧併用の空気バネを採用する等その新機構は当初大いに注目されたものである。

以後35年6月にいたり電気品の一部を改裝してS 601 B型に呼称を変えたが、その安定した性能は定評高いものがある。

エンジンは2サイクル前傾単氣筒の199ccで、シリンダー内径65mm、ピストン行程60mmのショートストローク型。6.5:1の圧縮比をとって最高出力は毎分3,500回転にて11馬力を出す。最大トルクは毎分4,000回転にて1.3kg-m。変速は液体トルコンによる自動無段階で、最高速度は100km/hをマークする高速スクーターである。

## [エンジン部]




## エンジン

2サイクル単氣筒199ccのエンジンは、クランク軸上右側にスターターダイナモ（ショック型冷却ファン付）、左側にトルクコンバーターが装着され、クランクケース左側に密閉チェンケースが組付けられている。

エンジンはクランクケースと一体のマウンティング・ボスにより、車体ピボット軸に取付けられて、チェンケースと一体となってピボット軸を中心にして上下するユニット・スイング方式をとっている。

エンジン本体は防塵カバーで覆われているが、シリンダーヘッド部は開けられているので、プラグの点検等にはさしつかえない。なお、キャブレター、トルコンオイル、バッテリー、エアクリーナー、電線関係はメインフレーム下に納められているので、エンジンカバーを開ければ容易に点検できるようになっている。

シリンダー、ピストン  
クランク

前傾49°に取付けられているシリンダーは耐摩耗性の高い特殊鉄鋳製を用いており。シリンダー内面は進行方向側に排気口、後側に吸入口が設けられている。

シリンダーヘッドの燃焼室は半球型であるが、シリンダー中心に対し進行方向後側に10mmオフセットした特殊のものを用いている。


ピストンは橢円形、トップリングは硬質クロムメッキを施したうえ、さらに初期のなじみをつき易くするためウェットメッキされている。セカンドヒューリングはパーカーライジング処理がなされている。

2サイクル車であるからとくに排気口やシリンダーへッド部にはカーボンが堆積しやすいので、或る程度使用した場合には点検整備する必要がある。その場合、キャブレターと排気管を外し、シリンダーへッドの六角ボルトおよびシリンダー取付ボルトをゆるめて引きぬけばよい。

コンロッド大端部のペアリングは複列ニードルローラーを用いており、クランク軸はロッドを中心にはさみ、クランクピンで圧入結合されている。

クランクケースはシリンダー中心線上で左右に分れクランクシャフトは2個のボールベアリングで支持されている。このクランク部はほとんど故障がないとされているが、トラブルを感じた場合には専門店に依頼するのが得策である。なおピストンは0.25とびのもの5種類が用意されており、またシリンダーが極度に摩耗した場合でも、ボーリングするよりシリンダーの交換をするのがぞましいとされている。

## 〔スターター・ダイナモ〕



## スターター・ダイナモ

スターター・ダイナモはS10 LS型と同様の、平出マグネット工具製を用いている。アマチュアの先端には自動逆角装置を内蔵した冷却ファン（シロッコファン）が付いており、ファンは10mmのボルトでクランク軸に取付けられている。

分解をする場合は、特殊工具（分解ボルト）をネジ部にねじ込んで行き、ボルトを引抜けばファンは取外せる。

アマチュアはほとんど修理を要することはないと思われるが、点火時期は定期的に点検するのがぞましい。


なおアマチュアの点検を必要とする場合は、カーボンブラシをホルダーの中に引き込み、ステーター取付ねじをゆるめればよい。

## 点火時期の調整


調整するにはファンを取外せば接点台が現われるから、ポイント開時にファンのマーク（赤色線、T印でない側）とステーターのマークとを一致させる。合ってない場合には調整台板の締付ねじをゆるめて調整すればよい。なお点火角度は上死点前5°が正規とされている。

その際ポイント間隙は0.3~0.4mmに調整し（0.2mm以下では高速ミスと起動不良を招く）、接点面の焼けは紙やすりかオイルストーンで修正することがぞましい。またカーボンブラシの抑えバネがへたっているか否か、ブラシが極度に摩耗していないか調べ、不良の場合交換する必要がある。なお点検後は、各部をきれいな布で拭いてから組付けることが大切である。

## 〔点火時期〕



〔エアクリーナー〕



エアクリーナー

エアクリーナーはエンジンのマスクであるから、常に清潔を保ち、ホコリや異物等の吸入をさけることが大切である。これが不完全であると、出力低下や燃費の増大はもとよりシリンダーの空耗を早めに寿命を短く短くするから、日頃よく点検することがのぞましい。点検するにはエンジンカバーを開ければクリーナーエレメントが現われる。

エレメントは濾紙を用いて、クリーナーケース内に納められている。取外す場合はエレメント上部の蝶ナットをゆるめれば引出せるが、エレメントの清掃は軽く叩かんびレッサーを吹付けてホコリを取り去るようにすることが肝要である。

しかし、それでも落ちない場合はガソリンに浸してきれいに洗い、内側からエアーブロワーを吹込んで乾燥しにして十分乾燥させることが大切である。

なおその際、エアクリーナーとキャブレターを連結しているゴムダクトの取付が完全であるかを確かめること。


マフラー


マフラーはシリンダー前方の排気口に組付けられており、消音器は2つに分れていて、エンジンにマウントされている。

とくにエキゾースト部分はカーボンが溜りやすいから、定期的に点検・整備することが大切である。取外す場合はエキゾースト取付口の2本のボルトをゆるめて、もう一方の消音器に付いているステーを取外せばよい。

消音器内部にはグラスウェールがつめられていて、消音効果と排気ガスをうけとめている。このグラスウェールがひどく汚れている場合は新しいものと交換する必要がある。なお、このグラスウェールはラビットの代理店に用意されているとのことである。

〔マフラー〕






### トルクコンバーター

変速機は自動無段の液体トルクコンバーターを用いている。これはオイルの流体を利用してエンジンの動力を伝達するもので構造的には、クラシック軸に取付けられたポンプの回転による遠心力により、油圧オイルにエネルギーを与え、その流体エネルギーは被動軸につけられたタービンに流れ込む

で、タービンを回転するようになっている。なおポンプとタービンの中間にはステーター（案内板）がもうけられていて流体をポンプトルクより大きくしタービンに伝える役目を果しており、液体を無駄なく生かしている。

このトルクコンバーターのトラブルは、まだ許可とされているし、かりに故障を起した場合でも特殊な引抜き工具が必要であるから、専門店に依頼すべきである。

### [トルコン・オイルと後輪ブレーキ]



### トルコンオイルの点検と後輪ブレーキの調整


トルコン内のオイルは適当な量を保たないと十分な性能が得られないから、タンク内のトルコンオイルが最低油面以下になった場合は必ず補給しなければならない。

この場合、オイルランプが点灯すればオイルを注入しただけでは、トルコンケース内の空気が抜けないので、オイルを完全に充満することはできない。したがってケースに設けてある3個の盲栓のいずれかを可上にして外し、油を溢れ出させ、完全に気泡を排出してから栓を閉め、タンクオイルを補給することが肝要である。なお最低油面以上ある場合の補給は盲栓を外す必要はない。


初期のうちはトルコン各部の仕事がとれ、オイルが汚れるので約5,000km走行したら一応盲栓を外して袖を洗き、新らしいオイルと交換するよう指示されている。なおオイルは「スーパークリー・トルコンオイル」が指定されている。

後輪ブレーキの調整はエンケース後端上部の後輪制動調整装置カバー(131頁のD図も参照のこと)を外して、アジャスター・ナットによって行なう。その際ねじ込めばブレーキ・ペダルの踏合は浅くなり、ゆるめれば踏合は深くなるが、空車状態でペダルの踏合が、30mmくらいになるよう調整するのが適当とされている。

(チェン組付図)



[チェンケース]



## チェンオイルの点検


伝導装置は一次および二次ともチェンである。これはオイルバス式の密閉ケース内に納められていて、ユニットスイング方式をとっている。ケース後端は空氣ばねに、ケース中央はオイルダンパーに支持されている。なお後輪鍛歯は片持式のスイングアームとなっている。

このためチェンおよびスプロケットの寿命は半永久化し、チェンの調整は不要とされている。事実メーカーのテスト結果では50,000キロまで保証できたとのことであるが、オイルを欠かさないかぎり、まず30,000キロは絶対保証できるといわれている。

チェンケースのオイルはエンジン・オイルSAE #30を使用するよう指示されている。オイルの有無または汚染度を調べるには、(159頁下図を参照)オイル・チャッキングスクリューを外して点検し、不足の場合はチェン・オイル注油栓を外して補給すればよい。なおオイルは1,500キロごとに交換するのがぞましいとされており、300cc-400ccが適度とされている。

交換する場合はチャッキング・スクリュー直下のスクリューを外してオイルを抜きとればよい。

〔前輪ブレーキ〕



## 前輪および前輪ブレーキ

タイヤは前後とも、4.00—8吋4Pのチュブーレス・タイヤを用いている。このタイヤの特性は走行中釘その他の異物が刺さっても直ぐ空気が抜けないことであるが、走行後は必ず点検し、刺さっていたら抜いてリペア・ガンを用いて修理することが肝要である。またタイヤの空気圧は走行性能を大きく左右するから、常に適正な空気圧を保つことが大切である。常用空気圧は前輪1.2気圧(15~18ポンド/平方吋)後輪2気圧(28~30ポンド/平方吋)が正規とされているが、積荷時や二人乗りの場合は、それに適応した空気圧にするよう工夫したいものである。

前輪ブレーキは使用中にブレーキ・レバーの作動範囲が大きくなっているようでは、満足な制動能力を発揮できない。したがって定期的に点検し、レバーの遊びが大きくなりすぎた場合は、前輪のブレーキ調整ナットでケーブル・ワイヤーの長さを調整することが肝要である。その際、ワイヤーの油切れに気をつけて、またワイヤーの傷んでいるものは新品と交換するようにしたい。

## 空気ばね気圧の点検


二輪車界で空気ばねを採用したのは501型が最初である。その意味では画期的なもので、重心地の向上をはかっている。これはタイヤと同様、車内温度を保つことによって快速な重心地が得られるものである。


一人乗りの標準空気圧は1.75気圧(25ポンド/平方吋)、二人乗りまたは積荷時の空気圧は約2.0気圧(28~30ポンド/平方吋)とされているが、空車時で最低空気圧線以下になった場合は、直ちに空気を充填しなければならない。指針が最低空気圧線以下になると、重心地が悪くなるばかりでなく寿命にも大きく影響するから絶対に走行しないよう指示されている。

空気の補充は自転車用ポンプでも可能であるから、その場合エアバルブ部のヘッドキャップだけを外して充填すればよい。なお、その際ムシのバックキン部に埃が附着していると、その部分から空気がもれていることがあるから、あらかじめポンプを空押して埃を除くことが肝要である。

なお補給が終ったら必ずバルブからの空気もれがないかを確かめることが大切である。バルブのムシはタイヤのものと共用になっている。

〔空気ばね〕






### ヘッドライト

ヘッドライトはオールグラス式シールドビームを用いている。したがって各部品と光路とは一貫のユニットになって組付けられており、電球式のものに比べて寿命は3倍以上といわれている。


ライトの照射角度の調整はランプ上の調整ビスを回して、シールドビームを前後に動かして調節すればよい。

照射角度は、1人乗りの場合ランプから正面前方で地上50cmの位置を照らせるように調整する。

なお2人乗りまたは荷物時には照射角度が変化するから、再度調整することが必要である。



### 【テールランプ(2)】



### テールランプ

テールランプハフラッシュ・ランプが切れていると、走行の保安が確保できない。

テールランプハフラッシュ・ランプが点灯かない場合は、まず組付栓の取付ビス5mmのナット3本を外し、ユニットケース・カバーを外して電球を点検する。

その際、コードの断線もしくは傷み、ソケット結線部の接触不良等がないかを点検することが大切である。

テールランプは制動灯と共に用であるが、点灯しない場合は必ずブレーキ・ペダルを踏んで調べ、またストップ・スイッチの作動具合も含めて点検することが大切である。

なお、フラッシュが不良の場合も電球および結線の不良を調べ、もし不良箇所がない場合はウインカー・リレー作動部の摩耗による接触不良、もしくは内部の結線不良が考えられる。