


ラビットジュニアS30IA型 ・整備分解図




昨年9月に発表後、直ちに市販に移された富士重工業の125ccスクーター。前期S82・K型とはがらりと変り、エンジンは油槽式の完全密閉ケースに、後輪緩衝は片持式のユニットスイングに、前輪はテンションゴムを廃し左側のみ油圧式に、重垂式の遠心クラッチは接歯可能の定格並型の自動クラッチに、変速は2段から3段に……など各所に改良充実がはかられたものである。

またエンジンカバーは開閉型からサイドカバーリバースとなり、点検、整備は一段と容易化されている。

エンジンはS82・K型と基本的には変りないが、やや出力アップされて最高出力は7.1PS/5,800 r.p.m.、最高速度90km/h、燃費35km/hにて55km/lという性能は、各所に盛られた新機構と相まって高い信頼度がよせられているものである。

エンジン部



左右開閉式のサイドカバー

点検整備は左右両側のサイドカバーを外すことによって行なえるようになっており、各部の点検の容易化がはかられている。したがって、積荷したままでも点検できる。


プラグの点検、キャブレターの調整、エアクリーナー、後輪ブレーキの調整、ミッション・ケーブルの点検、後輪タイヤの脱着など、すべてこのサイドカバーを外せばできるから、手軽に点検するよう心がけたいものである。

- (1) エアクリーナー
- (2) ゴムダクト
- (3) 冷却ファン
- (4) レギュレーター
- (5) キャブレター
- (6) ブラク点検用キャップ
- (7) キック・クラシク
- (8) マフラー
- (9) 冷却罩風カバー
- (10) ミッション・ケーブル
- (11) エンジンケース
- (12) 後輪ブレーキ調整ナット
- (13) ドレン・ボルト

シリンダー・ヘッドとシリンダー


エンジンは内径52mm×行程58mmの2ストローク単気筒123ccで、シリンダー・ヘッドとシリンダーは冷却導風カバーに被われている。プラグはカバー点検孔から取外すことができるが、シリンダー・ヘッドとシリンダーを取外す場合には、冷却導風カバーを外してシリンダー・ヘッド締付ボルトをゆるめ、キャブレターとエキゾーストパイプを取り外さなければならない。

点検は主に燃焼室や排気口まわりのカーボン除去であるが、5000キロ走行ごとに点検するよう指示されている。なおプラグは500キロ走行ごとに点検するのが理想的とされている。



- ① ピストンリング
- ② ピストン
- ③ ピストンピン
- ④ ロッド小端部軸受
- ⑤ 半月キー
- ⑥ ニードル・アライアンス
- ⑦ 右クラランクシャフト
- ⑧ コンロッド大端部
- ⑨ クランピング・ローラー
- ⑩ タランクビン
- ⑪ 左クラランク・シャフト

ピストン クランク部



ピストンとクラランク部

ピストン、ピストンリングの摩耗状態はゲージを用いなければ分らないし、コンロッドの振れも一般ユーザーには測定しにくいが、長期間使用して他の箇所が完全なのに、どうも力がないという場合には、まずはシリンダーやピストン、ピストンリングの摩耗とみてよい。

クラランク部を分解することは、一般的にはちょっと無理であり、また大仕事になるから、日頃は焼付きを起すような手荒な運転は避けたいものである。

もし異音を発生した場合には、直ちに専門店に相談すべきである。

チエンケースと駆動関係


チエンケースは完全密閉のオイルバス式で、一次駆動と二次駆動のチエンは、ミッショングギヤ関係とともに、このオイルの中で作動している。このため、チエンの寿命は半永久的といわれているので、分解して点検整備の必要はないが、ミッションオイル（チエンと共に）はマメに点検したいものである。

汚れたオイルを使っていると、円滑な作動が得られないから、その場合はドレン盲栓を抜いてオイルを排出し、新らしいオイルを最高油面まで注入すること。


なお、このチエンおよびミッション用のオイルは、最初の500kmで交換、2000kmごとに点検するのが基準となっており、オイル銘柄は四季を通じてモビール油のS A E #30が指定されている。

点検の場合に注意したいことは、ゲージ（ドレン盲栓）のネジ部をねじ込まないで、ネジ部下面をケースに当たる状態で計ることが肝要である。

- | | |
|-------------|---------------|
| ① ブレーキカム軸 | ⑪ ボールベアリング |
| ② ブレーキカム受座 | ⑫ 中間軸ブッシュ（右） |
| ③ ドレンボルト | ⑬ プラス九小ネジ |
| ④ ブレーキ軸フランジ | ⑭ 軸受蓋パッキン |
| ⑤ ブレーキ レバー | ⑮ 中間軸ブッシュ（左） |
| ⑥ ナット | ⑯ 六角ボルト |
| ⑦ 盲栓 | ⑰ チエンケース |
| ⑧ プラスなべ小ねじ | ⑱ チエンケース パッキン |
| ⑨ 軸受 | |




駆動関係



- | |
|--------------|
| ① 一次駆動スプロケット |
| ② ミッショングギヤ |
| ③ 二次駆動スプロケット |
| ④ 二次チエン |
| ⑤ 一次チエン |
| ⑥ クランクシャフト |

(図)

ミッショングギヤ関係



クラッチ

クラッチは定容量型自動接続式といわれるもので、エンジン回転に比例して増えるクラッチ容量を、ある一定のところで抑える機構になっている。つまり、エンジン回転が上昇して遠心力が働き重錘が作用すると、クラッチ・バネはバネ受を介してクラッチ・プレートを押しつけるが、その際、遠心力はある一定のところで、必要以上にクラッチ・バネに加わらないようになっている。

クラッチ板は5枚からなっており、一次チエンの受動側には、変速時のショックを吸収するため、コイルバネを使ったダンパーが設けられている。

この車の特長は従来のスクーターの自動遠心式とは異りオートバイと同じようにハーフ・クラッチが使え、発進、加速に有利となっている。なお摩擦板の摩耗や焼損の場合には専門店に依頼するのが賢明の策である。

- | | |
|---------------|-----------------|
| ① クラッチ | ⑥ 重錘カバー |
| ② クラッチプレート（B） | ⑦ 球軸受結合 |
| ③ 駆動板 | ⑧ 球軸受 |
| ④ クラッチプレート（C） | ⑨ レリーズビース |
| ⑤ 駆動板 | ⑩ 重錘取付板 |
| ⑥ 重錘 | ⑪ クラッチプレート（A） |
| ⑦ クラッチドラム | ⑫ レリーズボルト |
| ⑧ バネ受（B） | ⑬ ブライマリーギヤ ブッシュ |
| ⑨ クラッチばね | ⑭ 一次駆動スプロケット |
| ⑩ バネ受（A） | ⑮ 一次駆動スプロケット |
| ⑪ バネ受軸 | ブッシュ |

ミッショングギヤ

変速機は常時噛合3段で、操作は手動のグリップ回転式である。


ロー、セコンド、中間ギヤはミッションギア軸をスライドするようになっていて、伝動ギヤと噛合ってエンジンの回転を伝えるようになっている。

これらミッション関係の各ギヤのトラブルはまず無いとみてよい。それよりもミッショングリップの作動不具合やミッション・コントロールケーブルの伸びなどに注意することがぞましい。

なお万が一ギヤ欠けとかシフト機構が故障した場合には専門店に依頼しなければならない。

- | | |
|------------------|------------|
| ③ ニードルベアリング | ⑨ サークルクリップ |
| ④ 開閉（ミッションシャフト用） | ⑩ レイダ |
| ⑤ レイダ | ⑪ ミサンディング |
| ⑥ シフターロック | ⑫ シフター間隔 |
| ⑦ シフター爪 | ⑬ シフター爪 |
| ⑧ 中間ギヤ | ⑭ ミッション主軸 |


クラッチ



クラッチ操作とミッション操作の調整

クラッチが切れない場合には、まず変速機をニュートラル(0)にし、エンケース上のクラッチ・コントロールケーブルのロックナットをゆるめ、クラッチワイヤーを外す。エンジンを2000~3000回転に上げて、図左上のようにクラッチレバーを前方に少し押しつけた位置から3~5mm戻してセットする。その際ハンドル側のクラッチレバーの作動具合は図右上のようにになればよい。

ミッション・グリップの構造は、一本のワイヤーが井戸のつる式に行ったり戻ったりする機構で、グリップ裏面の回転部は図右下のようにペベルギヤを用いている。調整は左右のターンパックルで行なえばよいが、ローの入りが浅い場合は図左のターンパックルを縮め、反対側のターンパックルを伸ばすとよい。また逆にトップの入りが深い場合は、その反対に調整する。それでも調整不能あるいは精度不良の場合は、エンケース上のシフターケース・カバーを外して、精度板とワイヤーの符号が一致しているかどうか調べなければならない。



点火時期の調整と整備事項


スター・ター・ダイナモは飯田マグネット一製が用いられている。

点火時期やポイント間隙は5000キロまでは手づけでよいと言われている。点検する場合は防塵カバー(冷却ファン)を取り外さなければならないが取外した場合はブレーカーポイントの接点面の汚れや焼損がないか、またポイント間隙が0.3~0.4mmかどうかを点検することが大切である。

ポイント接点面が汚損している場合にはオイルストーンで平滑に磨き、ポイント間隙は接点台締付ネジをゆるめて調整する。点火時期は上死点前18°が正規とされている。

カおブレーカーのスリッパー部が摩耗すると火花性能が低下するから、給油エルトには良質のグリス油をすり込むことが大切である。


スター・ター・ダイナモ



- | | |
|---------------|--------------|
| ① ブレーカー・スプリング | ② オンダクトブレーカー |
| ③ 鐵直台締付ネジ(1) | ④ エンデンサー |
| ⑤ 点火時期印 | ⑥ 燃油エルト |
| ⑦ 機械合締付ネジ(2) | ⑧ カーボンブラシ |

(図)

キャブレター



- ① ケーブルガイド
- ② ケーブル アジャスター
- ③ スロットルバルブ スプリング
- ④ サークルチップ
- ⑤ ティクリー
- ⑥ スロットル バルブ
- ⑦ ティクリー スプリング
- ⑧ キャップ バッキン
- ⑨ ヘロットル ストップスクリュー スプリング
- ⑩ バイロット エアスクリュー
- ⑪ スロットル ストップスクリュー
- ⑫ スロットル アジャスター スプリング
- ⑬ ニードルジェット
- ⑭ ノンジェット
- ⑮ フロートチャンバー ボルト
- ⑯ パルプシート
- ⑰ バイロットジェット
- ⑲ キャブレター本体
- ⑳ ケーブルアジャスター
- ㉑ スプリングガイド
- ㉒ ミキシングチャンバー トップ
- ㉓ ロック ナット
- ㉔ ミキシングチャンバー キャップ
- ㉕ ガム キャップ
- ㉖ ケーブルアジャスター
- ㉗ スターターバルブ ケーブル
- ㉘ フロート

キャブレターの調整

キャブレターは三國工業製のVM-205 H型を用いている。長期間使用しなければ内部各部の摩耗はないし、分解整備の必要はまず無いとみてよい。したがって、日頃は良好なスロー回転が得られるよう調整すればよい。

アイドリングはスロットル・グリップを全閉にした時のスロー回転を調整するもので、スロットル・ストップスクリューを右に回すとスロー回転は高くなり、左に回すと低

くなる。このネジだけで調整しきれない場合は、化油器上部のゴムカバーを外して、調整ネジによってスロットルワイヤーの長さを変えればよい。

エア・スクリューは右に一杯ねじ込んだ位置から、 $1\frac{1}{4}$ 回転戻しが標準とされているが、冬は1回転戻しにすれば、始動がよくなるといわれている。なおエア・スクリューは、反す回数が多くなるほど低速走行での混合ガスが薄くなり、燃費も良くなるが、あまり多く戻すと始動やスローのつながりが悪くなるから注意したいものである。

エアクリーナー


エアクリーナーの濾過面積はかなり広く、吸気サイレンサーの役目も果している。

エレメントが汚れると燃費が増大して出力低下を招き、シリングーの寿命に影響するから、500キロ走行ごとに分解清掃するよう指示されている。


取外す場合には、ゴムダクトの取付バンド外し、次にフレームに取付けてある2本のプラスねじと、クリーナー表面のプラスねじを取り外せば分解できる。

エレメントは軽く叩くかコンプレッサーで吹付けてホコリを除けばよいが、エレメントは古いものを何回も清掃して使うよりも、新品と交換するのが理想的である。その際ゴムダクトが破れていたりすると、シリングーの摩耗が増大したり、プラグ・ブリッジを発生するから注意を要する。

エアクリーナー



マフラー



① クリーナーケース (A)

② シールパッキン

③ クリーナー エレメント

④ シールパッキン

⑤ クリーナー締付ボルト

⑥ クリーナーケース (B)

⑦ 取付バン F (A)

⑧ ゴムダクト

⑨ 取付バン F (B)


マフラーの掃除

マフラーは吸收拡張共鳴型といわれるもので、マフラー内部には孔のあいた共鳴管、隔壁および約45gのグラスウールがおさめられている。

マフラーを取外すには、まずエンジンのシリンドー排気口部に締付けてあるナット2個を外し、次にクランクケース下部に取付けてあるボルト2本を外せば、マフラーは前下方に取外すことができる。

グラスウールは排気煙を滤過するものでなく、消音の効果を行なうものであるが、交換する場合は代理店に用意されている。マフラーの掃除は、熱して油分を除き、排気口側からワイヤーブラシ等を挿入してカーボンを除去するとよい。

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ① ナット | ⑧ スプリング ワッシャー |
| ② ワッシャー | ⑨ マフラー取付ボルト |
| ③ マフラー キャップ (A) | ⑩ ナット |
| ④ マフラー取付ボルト | ⑪ ワッシャー |
| ⑤ スプリング ワッシャー | ⑫ マフラー キャップ (B) |
| ⑥ ワッシャー | ⑬ マフラー コンプレート |
| ⑦ * | ⑭ グラスウール |



ハンドル関係の点検

ハンドルバーはパイプ製で、その上にポリエチレン製のカバーが被せられている。ハンドル左側にはミッション切換グリップ、クラッチレバー、ホーンボタン、右側にはスロットルグリップ、フロントブレーキ・レバー、スターター・ボタンが装着されている。

このハンドル部分は走行保安上きわめて重要な部分である。


- ① ハンドルバー
- ② グリップホルダー・コネクタ
- ③ ベベルギヤ
- ④ カバー
- ⑤ ガルト
- ⑥ ノップ（スターターバルブ ケーブル）
- ⑦ ナット
- ⑧ ワッシャー
- ⑨ ゴムワッシャー
- ⑩ ブレーキレバー
- ⑪ スロットル・グリップスクリュー
- ⑫ セットスクリュー
- ⑬ スターター・スイッチ
- ⑭ スクリューねじ
- ⑮ スターターバルブ ケーブル
- ⑯ ミッション・コントロールケーブル
- ⑰ ミッション・グリップ
- ⑲ ミッション・グリップスクリュー

るから、衝撃を受けたりガタを生じた場合には、直ちに専門店で点検修理することがぞましい。

またクラッチ・レバーやブレーキ・レバーの作動が不円滑な場合は、レバー基部はもとよりワイパーの注油を行なうこと。各部のスイッチ、ミッション切換グリップやスロットル・グリップなどの作動具合にも注意し、その作動状態に応じて注油することがぞましい。

フロントホイール

- ① ブレーキレバー
- ② ブレーキレバー リターンスプリング
- ③ ディスクブレード
- ④ ブレーキシュー
- ⑤ ブレーキカム
- ⑥ ホイールハブ
- ⑦ アクスル取付ナット
- ⑧ ガルト
- ⑨ スペーサー
- ⑩ ラジアル・ボールベアリング
- ⑪ ブレーキシュー リターンスプリング
- ⑫ ピールビン
- ⑬ ホイール アクスル
- ⑭ フランジ
- ⑮ リム パッキン
- ⑯ リム
- ⑰ タイヤ
- ⑲ バルブ ユニット



フロント・ホイール

タイヤは前後ともチューブレス・タイヤを用いているので走行中に針その他の異物が刺ってもすぐパンクすることはないが、なるべく早く点検・修理することが肝要である。

このチューブレス・タイヤの修理具は代理店にて用意されているから（価格は約600円），自分でやるものも得策といえる。

車輪はラジアル・ボールベアリング2個で支持されており、ブレーキ機構を内蔵する軽合金製のハブにはプレス製のリムが左右から取付けられている。

ハブの分解を要するときは、ブレーキ・ライニングの摩耗やブレーキ・カムが摩耗した場合であるが、偏摩耗している場合はライニングの片当たりを修正し、岸が激しい時はライニングを交換しなければならない。なおその際、ハブ内の塵りを除去することが大切である。